

ANEXOS










Imagen 168: Desenho de Interpretação da Igreja do Bom Jesus de Crisópolis.
Autoria: Yumara Pessoa, 1987.
Arquivos do IPAC.





Imagens 169 e 170: Fachada lateral direita e esquerda da Igreja do Bom Jesus de Crisópolis.
Arquivos do IPAC, 1987.



Imagens 171 e 172: Planta de Situação e Planta Baixa da Igreja do Bom Jesus de Crisópolis.
Arquivos do IPAC, 1987.



Imagens 173 e 174: Planta Baixa do Coro e Corte 2-2 da Igreja do Bom Jesus de Crisópolis.
Arquivos do IPAC, 1987.



Imagens 175 e 176: Corte 1-1e Fachada Posterior da Igreja do Bom Jesus de Crisópolis.
Arquivos do IPAC, 1987.